



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ**

679016, г. Биробиджан, ул. Октябрьская, дом 11
Тел.: (42622) 2-22-03, факс: 2-22-04
e-mail: ufsbeao@ttkdv.ru

21 октября 2016 г. № 90/ 2135

Директору МКОУ «ООШ
с. Благодословенное имени Героя
Советского Союза Г.Д. Лопатина»
Чистяковой Т.А.

679241
ЕАО, Октябрьский район,
с. Благодословенное, ул. Школьная, д. 2

ПРЕДПИСАНИЕ

Комиссии в составе: Романова Алексей Юрьевича
Папакица Андрея Андреевича

поручается в период с 24 октября по 24 ноября 2016 г. осуществить изучение и
оценку эффективности принимаемых мер по антитеррористической защищенности
МКОУ «Основной общеобразовательной школы села Благодословенное имени Героя
Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина».

Основание:

Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «С
противодействии терроризму».

Начальник Управления

А.Н. Кузьминых

Ознакомлена

Т.А. Чистякова,
директор школы

03.10.16.

АКТ

Обследования антитеррористической защищенности объекта

МОУ «СШ с. Благодатское»
от «03» ноября 2016 г.

Мною (нами) сотрудниками отделения УФСБ России по Еврейской автономной области в Октябрьском районе Камышевского И.И. Благодатское

В присутствии представителя (ей):

1. Директора МОУ «СШ с. Благодатское» Чистякова Т.А.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Проведена проверка объекта, в ходе которой установлено:

1. Руководитель объекта: директор МОУ «СШ с. Благодатское» Чистякова Т.А.
2. Объект находится в ведении: следы образования администрации муниципального района Октябрьский муниципальный район
3. Вид деятельности: образовательный
4. Место расположения объекта: г.Октябрьский район с. Благодатское ул. Школьная 3
5. Сооружение, граничащее с объектом: котельная, жилой дом
6. Краткая характеристика объекта:
 - а) тип объекта: кирпичный
 - б) площадь/протяженность объекта: 1245,4 кв.м.
 - в) этажность: здание школы 2-х этажное
 - г) телефонизация объекта: стационарно
- 6.1. Общее число входов (выходов) на обследуемом объекте 6 из них:
 - а) для общего пользования 1, б) для служебного пользования 5.
- 6.2. Наличие автостоянок нет
- 6.3. удаление автостоянок от объекта -
7. Техническая укрепленность объекта:
 - а) количество металлических входных дверей 3, б) решеток на окнах -
 - в) наличие наружного освещения есть его состояние удовлетворительное
 - г) наличие ограждения, его состояние есть, удовлетворительное (не по всему периметру)
8. Состояние требований антитеррористической защищенности:
 - а) лицо, ответственное за АТЗ Колычева Людмила Васильевна
 - б) наличие планов по АТЗ объекта (когда разработан) есть 26 января 2016 г.
9. Состояние требований пожарной безопасности:
 - а) лицо, отвечающее за противопожарную безопасность Колычева Людмила Васильевна
 - б) наличие охрано-пожарной сигнализации есть, её состояние удовлетворительное
 - в) наличие средств пожаротушения, их вид и количество соответствующее
машинки марки ОП-4, ОП-5, 25 шт.

10. Технические средства охраны:

- а) наличие систем видеонаблюдения нет, б) наличие тревожной кнопки есть
- б) тревожная кнопка выведена на пульт дежурная часть МВД г. Биробиджан
- в) наличие средств металлообнаружения нет, их состояние -
- 11. Охрану объекта осуществляет: Сторожа, ведомственная принадлежность
- 12. Количество лиц, задействованных на охране объекта 4
- 12.1. Наличие планов эвакуации есть
- 12.2. Наличие систем оповещения (громкоговорящих устройств) есть, пожарная сигнализация, звуковое оповещение
- 12.3. Наличие инструкций по действиям при ЧС есть
- 12.4. Наличие нормативного документа, определяющего ответственного за обеспечение безопасности на объекте и его помещениях присутствует

12.5. Наличие документов, подтверждающих обучение и сдачу соответствующих экзаменов руководящим персоналом обследуемого объекта по вопросам антитеррористической безопасности на объекте и его помещениях курсы УИИУ ПБ УАО удостоверение № 249, 250 от 07.05.15г

12.6. Наличие системы быстрой связи с ОВД имеется - телефон

13. Пропускной режим имеется

13.1. Наличие КПП/шлагбаумов/турникетов - " - " -

14. Периодичность внутриведомственных проверок (обследований) 2р/год

15. Дата проведения предыдущей проверки (обследования) объекта май 2016г

15.1. Основные недостатки, выявленные предыдущей проверкой (обследованием) недостатки не выявлены

15.2. Принятые меры по устранению ранее выявленных недостатков

16. В ходе проверки было установлено следующее на основании подписания от 24 октября 2016 г. № 2195 проведен анализ и оценка эффективности принятых мер по антитеррористической защищенности ИИОУ ООИ с. Благовещенское и ИИИИ Гроз. Говастого Войска Г.А. Волгина
В результате проведенного анализа антитеррористической защищенности ИИОУ ООИ с. Благовещенское и ИИИИ Гроз. Говастого Войска Г.А. Волгина установлено что без возможности личного взаимодействия со сторонами проведение работ осуществлялось посредством службы связи - предприятия (РПЗ) с последующей запиской.

В 15⁰⁰ сотрудниками органов КРСУ России по ЕАО в Сызранском районе Волжской обл. совместно с директором ИИОУ ООИ с. Благовещенское и ИИИИ Гроз. Говастого Войска Г.А. Волгина Чистяковой Т.А. осуществлено изъятие ТСО - предмета с места записки
Изъятый предмет ТСО - предмет обнаружен в 11⁴⁰ директором ИИИИ Чистяковой Т.А. осуществлена эвакуация

персонала и обслуживающего персонала ЧАДВ России, а
 также отделение ЧФСБ России по Еврейской автономной
 области в Сызьинском районе

Подписи проверяющих: 1)

2)

3)


4)

5)

А.Ю. Рашков

А.А. Жапонкина

Т.А. Чистякова

С актом ознакомлен: директор ИКОУ «СШ и Благотворительное» - Чистякова Т.А. 
 Уполномоченный представитель Союза Т.А. Жапонкина

Примечание:

- в разделах 7, 8, 9 используются следующие термины: «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «имеется», «отсутствует», «неисправно», цифровые показатели количества;
- в разделе «С актом ознакомлен» отметка делается представителем проверяемого объекта (Ф.И.О. подпись)